

Referensnr: 203A0-OM-2019-Ekendals förskola - Förskola	A
Plats för stämpel	

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM 2:58		Adress Tappströmsvägen 62			
Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola		Objektsnr 203A0	BRA 793	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö		
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se			

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

Ombesiktning.

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2019-06-19	Ej godkänd	2022-02-18	Förskola
02	1	2019-06-19	Ej godkänd	2022-02-18	Förskola
03	1	2019-06-19	Ej godkänd	2022-02-18	Förskola
04	1	2019-06-19	Ej godkänd	2022-02-18	Förskola
05	1	2019-06-19	Ej godkänd	2022-02-18	Förskola
06	1	2019-06-19	Ej godkänd	2022-02-18	Förskola
07	1	2019-06-19	Ej godkänd	2022-02-18	Förskola


Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggärvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2019-06-19	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Systemtyp FT	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
		Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-06-19	Signatur 

Systemtillhörighet

Fläkt FF1	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 215	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Exp. personal	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,11	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt TA1	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 225	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 174		Betjäna Exp. personal	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Ventilationsritningar saknas.	0
2.5 Fläkt del	TA1: Aggregat invändigt smutsigt samt lös invändig/skadad isolering.	2

Energibesparande förslag


--

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 02	Systemtyp FT	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
		Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-06-19	Signatur 

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
FF2	F	200			
Placering Tak		Betjäna Kök	Installationsår 1976	Märkeffekt kW (1/1) 0,15	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
TA1	T	200	68		
Placering Vind		Betjäna Kök	Installationsår 1976	Märkeffekt kW (1/1) 0,52	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Ventilationsritningar saknas.	0
3.7 Luftflöden	Låga luftflöden.	2

Energibesparande förslag

--

Referensnr: 203A0-OM-2019-Ekendals förskola - Förskola	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 03	Systemtyp FTX	Besiktningskategori I	Verksamhet Förskola		
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0	Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-06-19	Signatur		

Systemtillhörighet

Fläkt LA1-FF	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 305	Uppmätt flöde (l/s) 286	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 153		Betjäna Pav. C	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt LA1-TF	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 300	Uppmätt flöde (l/s) 248	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 153		Betjäna Pav. C	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Ventilationsritningar saknas.	0
2.5 Fläktdel	Aggregat invändigt smutsigt samt lös invändig/skadad isolering.	2
3.10 Övrigt	Fläktrum belamrat.	1

Energibesparande förslag


--

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 04	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM	Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0	Adress Tappströmsvägen 62
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningsdatum 2019-06-19	Signatur 	

Systemtillhörighet

Fläkt LA2-FF	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 315	Uppmätt flöde (l/s) 278	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 148	Betjäna Pav. E	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt LA2-TF	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 305	Uppmätt flöde (l/s) 301	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 148	Betjäna Pav E	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
2.5 Fläktedel	Aggregat invändigt smutsigt samt lös invändig/skadad isolering.	2
3.10 Övrigt	Fläktrum belamrat.	1

Energibesparande förslag


--

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 05	Systemtyp FTX	Besiktningskategori I	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
		Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-06-19	Signatur 

Systemtillhörighet

Fläkt LA3-FF	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 170	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 127		Betjäna Pav. B	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt LA3-TF	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 170	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 127		Betjäna Pav. B	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
2.5 Fläktdel	Aggregat invändigt smutsigt samt lös invändig/skadad isolering.	2
3.10 Övrigt	Fläktrum belamrat.	1

Energibesparande förslag


--

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 06	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM	Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0	Adress Tappströmsvägen 62
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningdatum 2019-06-19	Signatur 	

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA4-FF	F	295	278		
Placering Frd 123	Betjäna Pav D	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA4-TF	T	305	223		
Placering Frd 123	Betjäna Pav D	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
2.5 Fläktedel	Aggregat invändigt smutsigt samt lös invändig/skadad isolering.	2
3.10 Övrigt	Fläktrum belamrat.	1

Energibesparande förslag


--

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 07	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
		Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-06-19	Signatur 

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA5-FF	F	305	319		
Placering Frd 109		Betjäna Pav A	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA5-TF	T	305	372		
Placering Frd 109		Betjäna Pav A	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
2.5 Fläktedel	Aggregat invändigt smutsigt samt lös invändig/skadad isolering.	2

Energibesparande förslag

--

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM 2:58		Tappströmsvägen 62			
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr		
Ekendals förskola - Förskola		203A0	203A0-OM-2019-Ekendals förskola -		
Funktionskontrollant		Företag			
Janne Wesander		Reglyr AB			
Behörighet		Övrigt			
Riks K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Ej godkänd	2019-06-19	2022-02-18	Förskola	
02	Ej godkänd	2019-06-19	2022-02-18	Förskola	
03	Ej godkänd	2019-06-19	2022-02-18	Förskola	
04	Ej godkänd	2019-06-19	2022-02-18	Förskola	
05	Ej godkänd	2019-06-19	2022-02-18	Förskola	
06	Ej godkänd	2019-06-19	2022-02-18	Förskola	
07	Ej godkänd	2019-06-19	2022-02-18	Förskola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

