

Referensnr: OM-215B0-2019-Solrosen	A
Plats för stämpel	

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning TAPPSUND 1:57	Adress Fredrikstrandsvägen 2B			
Byggnadsnamn Solrosen	Objektsnr 215B0	BRA 217	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Nej**

Allmänt omdöme/Kommentarer

Ombesiktning innefattar endast system 1.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktnings-kategori	Besiktnings-datum	Besiktnings-resultat	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet
1	1	2019-04-15	Godkänd	2022-02-05	Förskola
2	1	2019-02-05	Godkänd	2022-02-05	Förskola

Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggarvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2019-04-25	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering

Ombesiktning

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSUND 1:57	Byggnadsnamn Solrosen	Objektsnr 215B0	Adress Fredrikstrandsvägen 2B
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningssdatum 2019-04-15	Signatur	

Systemtillhörighet

Fläkt TF1-FF1	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 235	Uppmätt flöde (l/s) Ej uppmätt	Drifttimmar/vecka (g) 60	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum 17	Betjäna Del av förskola	Installationsår 2008	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt TF1-FF1	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 245	Uppmätt flöde (l/s) 231	Drifttimmar/vecka (g) 60	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum 17	Betjäna Del av förskola	Installationsår 2008	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

Energibesparande förslag

--

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 2	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSUND 1:57	Byggnadsnamn Solrosen	Objektsnr 215B0	Adress Fredrikstrandsvägen 2B
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningsdatum 2019-02-05	Signatur	

Systemtillhörighet

Fläkt Ftx	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 45	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fikarum 01	Betjäna Rum 01,02	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt Ftx	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 45-71	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fikarum 01	Betjäna Rum 01,02	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

Energibesparande förslag

--



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning TAPPSUND 1:57		Adress Fredrikstrandsvägen 2B			
Byggnadsnamn Solrosen		Objektsnr 215B0	Referensnr OM-215B0-2019-Solrosen		
Funktionskontrollant Janne Wesander		Företag Reglyr AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktnings- resultat	Besiktnings- datum	Näsa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2019-04-15	2022-02-05	Förskola	
2	Godkänd	2019-02-05	2022-02-05	Förskola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö
Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur



