

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2010:900 och BFS 2011:338.

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning EKERÖ-SUNDBY 1:5	Adress Labensky plan 8				
Byggnadsnamn Labensky - Fritids	Objektsnr 301L0	BRA 198	Ant. LGH	Ant. LOK	
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205		Postnr 17823	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr		E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Ja

Allmänt omdöme/Kommentarer

Ej godkänd.

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2016-03-07	Ej godkänd	2019-03-07	Fritidsverksamhet
02	1	2016-03-07	Ej godkänd	2019-03-07	Fritidsverksamhet

Funktionskontrollant Anders Rydebjörk	Telefonnummer 070-5793531	E-post anders@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggärvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet K	Giltighetstid 2018-12-11	Datum och signatur 2016-03-15 	
Certifikatnummer 1053-CFF-1059	Certifikatorganisation DNV		

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Fritidsverksamhet	
Fastighetsbeteckning EKERÖ-SUNDBY 1:5		Byggnadsnamn Labensky - Fritids	Objektsnr 301L0	Adress Labensky plan 8
Uppdragstyp Återkommande		Besiktningsdatum 2016-03-07	Signatur 	

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar (g)	Drifttimmar (f)
TA1/FA1	T	60	Ej uppmätt	168	
Placering Vind	Betjäna Del av byggnad		Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,24	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar (g)	Drifttimmar (f)
TA1/FA1	F	60	Ej uppmätt	168	
Placering Vind	Betjäna Del av byggnad		Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,24	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.7 Luftflöden	Låga uppmätta luftflöden.	1
3.10 Övrigt	Ej tillträde till aggregat, låst utrymme.	2

Energibesparande förslag

--

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 02	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Fritidsverksamhet	
Fastighetsbeteckning EKERÖ-SUNDBY 1:5		Byggnadsnamn Labensky - Fritids	Objektsnr 301L0	Adress Labensky plan 8
Uppdragstyp Återkommande		Besiktningsdatum 2016-03-07	Signatur 	

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar (g)	Drifttimmar (f)
TA2/FA2	T	60	Ej uppmätt	168	
Placering Kök	Betjäna Del av byggnad		Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,24	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar (g)	Drifttimmar (f)
TA2/FA2	F	60	Ej uppmätt	168	
Placering Kök	Betjäna Del av byggnad		Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,24	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.7 Luftflöden	Låga uppmätta luftflöden.	2

Energibesparande förslag

--



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt
BFS 2010:900 och BFS 2011:338 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress	
EKERÖ-SUNDBY 1:5		Labensky plan 8	
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr
Labensky - Fritids		301L0	301L0-2016-Labensky - Fritids
Funktionskontrollant		Företag	
Anders Rydebjörk		Reglyr AB	
Besiktningdatum	Nästa ordinarie besiktning	Övrigt	
2016-03-07	2019-03-07	Ej godkänd.	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 17823 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur