

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad


Fastighetsbeteckning STOCKBY 3:68		Adress Herman Palms plan 1-5			
Byggnadsnamn Stenhamraskolan Hus M - Skola		Objektnr 600M0	BRA 826	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö		
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se			

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2019-03-19	Ej godkänd	2022-03-19	Skola


Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggarvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2019-03-21 	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Skola
Fastighetsbeteckning STOCKBY 3:68	Byggnadsnamn Stenhamraskolan Hus M - Skola	Objektsnr 600M0	Adress Herman Palms plats 1-5
Uppdragstyp Återkommande	Besiktningsdatum 2019-03-19	Signatur 	

Systemtillhörighet

Fläkt LBM01-FF	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 3000	Uppmätt flöde (l/s) Ej uppmätt	Drifttimmar/vecka (g) 50	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum	Betjäna Hus M	Installationsår 2004	Märkeffekt kW (1/1) 3	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt LBM01-TF	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 3030	Uppmätt flöde (l/s) Ej uppmätt	Drifttimmar/vecka (g) 50	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum	Betjäna Hus M	Installationsår 2004	Märkeffekt kW (1/1) 2,2	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.7 Luftflöden	Låga och ojämnt fördelade luftflöden.	2
3.7 Luftflöden	Luftflöden varierar ca 10% vid växling av VVX.	1
4.4 Ljud	Hög ljudnivå från ventilationen.	1

Energibesparande förslag

--

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900),
PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
STOCKBY 3:68		Herman Palms plan 1-5			
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr		
Stenhamraskolan Hus M - Skola		600M0	600M0-2019-Stenhamraskolan, byggnad		
Funktionskontrollant		Företag			
Janne Wesander		Reglyr AB			
Behörighet		Övrigt			
Riks K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Ej godkänd	2019-03-19	2022-03-19	Skola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö
Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur



