

Referensnr: OM-703A0-2018-	<b>A</b>
Plats för stämpel	

# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OVkar (BFS 2012:7).

## Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress			
FÄRENTUNA-ENEBY 1:20		Enbybacken 2			
Byggnadsnamn		Objektsnr	BRA	Ant. LGH	Ant. LOK
Föräldrakooperativet Eken - Förskola		703A0	266		
Byggnadsägare		Adress		Postnr	Ort
Ekerö kommun		Box 205		178 23	Ekerö
OVK-ansvarig		Telefonnr		E-post	
Rusmir Redzepagic				rusmir.redzepagic@ekero.se	

**Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Ja**

## Allmänt omdöme/Kommentarer

--

## Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	2	2018-06-07	Godkänd	2020-10-09	Förskola

Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post	
Daniel Lindqvist	0720503838	daniel.lindqvist@jvf.se	
Företag	Postadress	Postnummer	Postort
Järna Ventilationsservice & Fastigheter AB	Storsätragränd 12	127 39	Skärholmen
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur	
K	2022-02-05	2018-06-07 	
Certifikatnummer	Certifikatorganisation		
6446	Kiwa Sverige AB		

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>1</b>	Systemtyp FTX	Besikningskategori 2	Verksamhet Förskola		
Fastighetsbeteckning FÄRENTUNA-ENEBY 1:20		Byggnadsnamn Föräldrakooperativet Eken -		Objektsnr 703A0	Adress Enbybacken 2
Uppdragstyp Ombesiktning		Besikningsdatum 2018-06-07		Signatur 	

## Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
<b>FA1</b>	F	273	261		
Placering Källare	Betjäna Hela byggnaden		Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,75	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
<b>TA1</b>	T	273	258		
Placering Källare	Betjäna Hela byggnaden		Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,75	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

## Energibesparande förslag

--



## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress	
FÄRENTUNA-ENEBY 1:20		Enbybacken 2	
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr
Föräldrakooperativet Eken - Förskola		703A0	OM-703A0-2018-
Funktionskontrollant		Behörighet	Företag
Daniel Lindqvist		K	Järna Ventilationservice &
Besiktningdatum	Nästa ordinarie besiktning	Övrigt	
2018-06-07	2020-10-09		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

