

Referensnr: OM-608A0-2017-	A
Plats för stämpel	

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress			
STOCKBY 4:147	Uppgårdsvägen 3			
Byggnadsnamn	Objektsnr	BRA	Ant. LGH	Ant. LOK
Skogsäckens förskola - Förskola	608A0	582		
Byggnadsägare	Adress		Postnr	Ort
Ekerö kommun	Box 205		178 23	Ekerö
OVK-ansvarig	Telefonnr		E-post	
Rusmir Redzepagic			rusmir.redzepagic@ekero.se	

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

--

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)


Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	1	2017-02-14	Godkänd	2022-02-14	Förskola

Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post	
Daniel Lindqvist	0720503838	daniel.lindqvist@jvf.se	
Företag	Postadress	Postnummer	Postort
Järna Ventilationservice & Fastigheter AB	Storsätragränd 12	127 39	Skärholmen
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur	
K	2022-02-05	2017-02-14 	
Certifikatnummer	Certifikatorganisation		
6446	Kiwa Swedac		

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning STOCKBY 4:147		Byggnadsnamn Skogsbäckens förskola -	Objektsnr 608A0
Adress Uppgårdsvägen 3		Besiktningsdatum 2017-02-14	Signatur 

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
FF2	F	625	642		
Placering Tak	Betjäna Kök		Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,3	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
TA1-FF1	F	1075	1048	77	
Placering Fläktrum vind	Betjäna Hela byggnaden		Installationsår 1995 / 2017	Märkeffekt kW (1/1) 2,5	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
TA1-TF	T	1085	1063	77	
Placering Fläktrum vind	Betjäna Hela byggnaden		Installationsår 1995 /	Märkeffekt kW (1/1) 3	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

Energibesparande förslag

--



**EKERÖ
KOMMUN**

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress	
STOCKBY 4:147		Uppgårdsvägen 3	
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr
Skogsäckens förskola - Förskola		608A0	OM-608A0-2017-Skogsäckens
Funktionskontrollant	Behörighet	Företag	
Daniel Lindqvist	K	Järna Ventilationservice &	
Besiktningdatum	Nästa ordinarie besiktning	Övrigt	
2017-02-14	2022-02-14		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur