

| | |
|---------------------------------|----------|
| Referensnr: 364B0-2018-Roshagen | A |
| Plats för stämpel | |

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OVkar (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|----------------------------|----------|--|
| Fastighetsbeteckning | Adress | | | | |
| TRÄKVISTA 21:1 | Junfrusundsvägen 75B | | | | |
| Byggnadsnamn | Objektsnr | BRA | Ant. LGH | Ant. LOK | |
| Roshagen byggnad B | 364B0 | 47,5 | 1 | | |
| Byggnadsägare | Adress | | Postnr | Ort | |
| Ekerö kommun | Box 205 | | 178 23 | Ekerö | |
| OVK-ansvarig | Telefonnr | | E-post | | |
| Rusmir Redzepagic | | | rusmir.redzepagic@ekero.se | | |

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

| |
|--|
| |
|--|

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

| Systemnr | Besiktningss-kategori | Besiktningss-datum | Besiktningss-resultat | Nästa ordinarie besiktningssdatum | Verksamhet |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 1 | 2018-12-03 | Godkänd | 2021-12-03 | Gruppbostad |

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
| Funktionskontrollant | Telefonnummer | E-post | |
| Fredrik Christiansen | 08-779 35 30 | fredrik@reglyr.se | |
| Företag | Postadress | Postnummer | Postort |
| Reglyr AB | Bryggarvägen 25 | 141 40 | Huddinge |
| Behörighet | Giltighetstid | Datum och signatur | |
| Riks K | 2022-07-18 | 2018-12-18 | |
| Certifikatnummer | Certifikatorganisation | | |
| SC0542-16 | SP | | |

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Systemnr 1 | Systemtyp FTX | Besiktningskategori 1 | Verksamhet Gruppbostad |
| Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1 | Byggnadsnamn Roshagen byggnad B | Objektsnr 364B0 | Adress Jurisundsvägen 75B |
| Uppdragstyp Återkommande | Besiktningsdatum 2018-12-03 | Signatur | |

Systemtillhörighet

| Fläkt | Fläkttyp | Projflöde (l/s) | Uppmätt flöde (l/s) | Drifftimmar/vecka (g) | Drifftimmar/vecka (f) |
|-----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| LB01-FF1 | F | 30 | 31 | 168 | |
| Placering | Betjänar | Installationsår | Märkeffekt kW (1/1) | Märkeffekt kW (1/2) | |
| Kök | Hus B | 2015 | 0,25 | | |

| Fläkt | Fläkttyp | Projflöde (l/s) | Uppmätt flöde (l/s) | Drifftimmar/vecka (g) | Drifftimmar/vecka (f) |
|-----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| LB02-TF1 | T | 30 | 30 | 168 | |
| Placering | Betjänar | Installationsår | Märkeffekt kW (1/1) | Märkeffekt kW (1/2) | |
| Kök | Hus B | 2015 | 0,25 | | |

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

| Position | Anmärkning | Utfall |
|------------|--|--------|
| 3.4 Spjäll | Del av inre plåt i spiskåpa skadad och hindrar forceringsspjället att öppna fullt. | 1 |

Energibesparande förslag

| |
|--|
| |
|--|

Luftflödesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

| | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Systemnr 1 | Systemtyp FTX | Besiktningskategori 1 | Verksamhet Gruppbostad | |
| Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1 | | Byggnadsnamn Roshagen byggnad B | Objektsnr 364B0 | Adress Junfrusundsvägen 75B |
| Ritning Finns | Besiktningsdatum 2018-12-03 | | Flödesenhet l/s | Aggregatbeteckning LB02 |

Luftflöden

| Rumsnr | Benämning | Projekterad tilluft | Uppmätt tilluft | % av tilluft | Mätmetod tilluft | Projekterad frånluft | Uppmätt frånluft | % av frånluft | Mätmetod frånluft | Notering |
|--------|------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|
| | Sovrum | 10 | 10 | 100 | ST3 | | | | | |
| | Vardagsrum | 20 | 20 | 100 | ST3 | | | | | |
| | WC/D | | | | | 20 | 20 | 100 | ET2 | |
| | Kök | | | | | 10 | 11 | 110 | ET2 | |

Anmärkningar

| |
|--|
| |
|--|

Mättekniker och signatur

Janne Wesander

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

Mätmetoder enligt **SS-EN 16211:2015 (Sv)**: ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.
ID1 = Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör. **ID2** = Punktvis hastighetsmätning med varmtrådsanemometer. **ID3** = Fasta flödesmätton.
ID4 = Spårgas. **ST1** = Mätning av referenstryck. **ST2** = Mätning med tätslutande mätpåse. **ST3** = Mätning med stos.
ET1 = Mätning av referenstryck. **ET2** = Mätning med stos.
 Enligt **T22 1998: B1** = Punktvis mätning med varmtrådsanemometer på rektangulära galler.
 För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

| Fastighetsbeteckning | | Adress | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| TRÄKVISTA 21:1 | | Junfrusundsvägen 75B | | | |
| Byggnadsnamn | | Objektsnr | Referensnr | | |
| Roshagen byggnad B | | 364B0 | 364B0-2018-Roshagen byggnad B | | |
| Funktionskontrollant | | Företag | | | |
| Fredrik Christiansen | | Reglyr AB | | | |
| Behörighet | | Övrigt | | | |
| Riks K | | | | | |
| Systemnr | Besiktning- resultat | Besiktning- datum | Näsa ordinarie besiktningdatum | Verksamhet | Byggnorm |
| 1 | Godkänd | 2018-12-03 | 2021-12-03 | Gruppbostad | |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

