

# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7).

## Fastighet/Byggnad

<b>Fastighetsbeteckning</b> STOCKBY 4:11	<b>Adress</b> Klyvarestigen 1				
<b>Byggnadsnamn</b> Stockbygården - Pensionärsverksamhet	<b>Objektsnr</b> 613A0	<b>BRA</b> 498	<b>Ant. LGH</b>	<b>Ant. LOK</b>	
<b>Byggnadsägare</b> Ekerö kommun	<b>Adress</b> Box 205		<b>Postnr</b> 178 23	<b>Ort</b> Ekerö	
<b>OVK-ansvarig</b> Rusmir Redzepagic	<b>Telefonnr</b>		<b>E-post</b> rusmir.redzepagic@ekero.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

## Allmänt omdöme/Kommentarer

## Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)


Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	2	2017-10-23	Godkänd	2023-10-23	Dagverksamhet

<b>Funktionskontrollant</b> Fredrik Christiansen	<b>Telefonnummer</b> 070-579 35 30	<b>E-post</b> fredrik@reglyr.se	
<b>Företag</b> Reglyr AB	<b>Postadress</b> Bryggarvägen 25	<b>Postnummer</b> 141 40	<b>Postort</b> Huddinge
<b>Behörighet</b> Riks K	<b>Giltighetstid</b> 2022-07-18	<b>Datum och signatur</b> 2017-10-24 	
<b>Certifikatnummer</b> SC0543-16	<b>Certifikatorganisation</b> SP		

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp S	Besiktningskategori 2	Verksamhet Dagverksamhet
Fastighetsbeteckning STOCKBY 4:11	Byggnadsnamn Stockbygården -	Objektsnr 613A0	Adress Klyvarestigen 1
Uppdragstyp Återkommande	Besiktningsdatum 2017-10-23	Signatur 	

Referensnr: 613A0-2017-Stockbygården **B**

Notering

## Systemtillhörighet

Fläkt Självdrag	Fläktyp S	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering	Betjäna Stockbygården	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
2.7 Don	Självdragsgaller och kanalbottnar smutsiga i rum 106.	1
3.6 Fläktar	Spisfläkt ansluten till självdragssystem i kök 111.	0
3.6 Fläktar	3 st Wc på bottenplan betjänas av PAX-fläktar som evakuerar luft genom vägg.	0
3.10 Övrigt	Ventilation ej anpassad till verksamhet.	0

## Energibesparande förslag

--



## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> STOCKBY 4:11		<b>Adress</b> Klyvarestigen 1	
<b>Byggnadsnamn</b> Stockbygården - Pensionärsverksamhet		<b>Objektsnr</b> 613A0	<b>Referensnr</b> 613A0-2017-Stockbygården
<b>Funktionskontrollant</b> Fredrik Christiansen		<b>Behörighet</b> Riks K	<b>Företag</b> Reglyr AB
<b>Besiktningdatum</b> 2017-10-23	<b>Nästa ordinarie besiktning</b> 2023-10-23	<b>Övrigt</b>	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

