

Plats för stämpel

# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).


**Fastighet/Byggnad**

<b>Fastighetsbeteckning</b> TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM 2:58		<b>Adress</b> Tappströmsvägen 62			
<b>Byggnadsnamn</b> Ekendals förskola - Förskola		<b>Objektsnr</b> 203A0	<b>BRA</b> 793	<b>Ant. LGH</b>	<b>Ant. LOK</b>
<b>Byggnadsägare</b> Ekerö kommun	<b>Adress</b> Box 205	<b>Postnr</b> 178 23	<b>Ort</b> Ekerö		
<b>OVK-ansvarig</b> Rusmir Redzepagic	<b>Telefonnr</b>	<b>E-post</b> rusmir.redzepagic@ekero.se			

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

**Allmänt omdöme/Kommentarer**
**Besiktningssutlåtande ( + sammanställning av system inom byggnaden)**

Systemnr	Besiktningsskategorikategori	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2020-09-16	Ej godkänd	2022-02-18	Förskola
02	1	2020-09-16	Godkänd	2022-02-18	Förskola
03	1	2020-09-16	Godkänd	2022-02-18	Förskola
04	1	2020-09-16	Godkänd	2022-02-18	Förskola
05	1	2020-09-16	Godkänd	2022-02-18	Förskola
06	1	2020-09-16	Godkänd	2022-02-18	Förskola
07	1	2020-09-16	Godkänd	2022-02-18	Förskola


<b>Funktionskontrollant</b> Janne Wesander	<b>Telefonnummer</b> 070-579 40 08	<b>E-post</b> janne@reglyr.se	
<b>Företag</b> Reglyr AB	<b>Postadress</b> Bryggärvägen 25	<b>Postnummer</b> 141 40	<b>Postort</b> Huddinge
<b>Behörighet</b> Riks K	<b>Giltighetstid</b> 2021-11-10	<b>Datum och signatur</b> 2020-09-16 	
<b>Certifikatnummer</b> 3453	<b>Certifikatorganisation</b> Kiwa		

Notering
----------

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>01</b>	Systemtyp FT	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
		Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2020-09-16	Signatur 

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FF1</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 215	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Exp. personal	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,11	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>TA1</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 225	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 174		Betjäna Exp. personal	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Ventilationsritningar saknas.	0
2.5 Fläktedel	TA1: Aggregat invändigt smutsigt samt lös invändig/skadad isolering.	2


## Energibesparande förslag

Notering
----------

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>02</b>	Systemtyp FT	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
		Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2020-09-16	Signatur 

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FF2</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 200	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Kök	Installationsår 1976	Märkeffekt kW (1/1) 0,15	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>TA1</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 200	Uppmätt flöde (l/s) 182	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Vind		Betjäna Kök	Installationsår 1976	Märkeffekt kW (1/1) 0,52	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Ventilationsritningar saknas.	0

## Energibesparande förslag

Notering

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>03</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
Adress Tappströmsvägen 62		Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningsdatum 2020-09-16
Signatur			

## Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA1-FF	F	305			
Placering Frd 153	Betjäna Pav. C	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA1-TF	T	300			
Placering Frd 153	Betjäna Pav. C	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)	

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Ventilationsritningar saknas.	0
3.10 Övrigt	Fläktrum belamrat.	1


## Energibesparande förslag

Notering

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>04</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
		Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2020-09-16	Signatur 

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>LA2-FF</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 315	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 148		Betjäna Pav. E	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>LA2-TF</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 305	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 148		Betjäna Pav E	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.10 Övrigt	Fläktrum belamrat.	1


## Energibesparande förslag

Notering

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>05</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola	Objektsnr 203A0
		Adress Tappströmsvägen 62	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2020-09-16	Signatur 

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>LA3-FF</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 170	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 127		Betjäna Pav. B	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>LA3-TF</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 170	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Frd 127		Betjäna Pav. B	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.10 Övrigt	Fläktrum belamrat.	1

## Energibesparande förslag

Notering

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>06</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola		
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola		Objektsnr 203A0	Adress Tappströmsvägen 62
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2020-09-16		Signatur 	

## Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA4-FF	F	295			
Placering Frd 123		Betjäna Pav D	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA4-TF	T	305			
Placering Frd 123		Betjäna Pav D	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.10 Övrigt	Fläktrum belamrat.	1

## Energibesparande förslag

Notering

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>07</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola		
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM		Byggnadsnamn Ekendals förskola - Förskola		Objektsnr 203A0	Adress Tappströmsvägen 62
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2020-09-16		Signatur 	

## Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA5.FF	F	305			
Placering Frd 109		Betjäna Pav A	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LA5-TF	T	305			
Placering Frd 109		Betjäna Pav A	Installationsår 1996	Märkeffekt kW (1/1) 0,42	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

## Energibesparande förslag



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> TAPPSTRÖM 2:1, TAPPSTRÖM 2:58		<b>Adress</b> Tappströmsvägen 62			
<b>Byggnadsnamn</b> Ekendals förskola - Förskola		<b>Objektsnr</b> 203A0	<b>Referensnr</b> 203A0-OM-2020-Ekendals förskola -		
<b>Funktionskontrollant</b> Janne Wesander		<b>Företag</b> Reglyr AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Ej godkänd	2020-09-16	2022-02-18	Förskola	
02	Godkänd	2020-09-16	2022-02-18	Förskola	
03	Godkänd	2020-09-16	2022-02-18	Förskola	
04	Godkänd	2020-09-16	2022-02-18	Förskola	
05	Godkänd	2020-09-16	2022-02-18	Förskola	
06	Godkänd	2020-09-16	2022-02-18	Förskola	
07	Godkänd	2020-09-16	2022-02-18	Förskola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**  
Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö  
Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

