

Plats för stämpel

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 2:62, EKERÖ-VÄSBY 43:1		Adress Jungfrusundsvägen 4			
Byggnadsnamn Jungfrusundsvägen 4, byggn B - Fotvård		Objektsnr 319B0	BRA 36	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun		Adress Box 205		Postnr 178 23	Ort Ekerö
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic		Telefonnr		E-post rusmir.redzepagic@ekero.se	


Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

--

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	1	2020-09-16	Ej godkänd	2023-09-16	Fotvård


Funktionskontrollant Janne Wesander		Telefonnummer 070-579 40 08		E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB		Postadress Bryggarvägen 25		Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K		Giltighetstid 2021-11-10		Datum och signatur 2020-09-16 	
Certifikatnummer 3453		Certifikatororganisation Kiwa			

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Fotvård
Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 2:62, EKERÖ-	Byggnadsnamn Jungfrusundsvägen 4, byggn B - Fotvård	Objektsnr 319B0	Adress Jungfrusundsvägen 4
Uppdragstyp Återkommande	Besiktningsdatum 2020-09-16	Signatur 	

Systemtillhörighet

Fläkt LB1-FF1	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 60	Uppmätt flöde (l/s) 50	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Källare	Betjäna Fotvård BV & KV	Installationsår 2017	Märkeffekt kW (1/1) 0,23	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt LB1-TF1	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 60	Uppmätt flöde (l/s) 5	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Källare	Betjäna Fotvård BV & KV	Installationsår 2017	Märkeffekt kW (1/1) 0,23	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.2 DU-instruktioner	DU-instruktioner/drifkort saknas.	2
2.1 Uteluftskanal	Uteluftgaller igensatt.	2
3.5 Styr/Regler/Övervakning	Handterminal för kontroll av inställda börvärden, tidkanaler mm saknas.	2
3.7 Luftflöden	Låga och obalanserade luftflöden.	2

Energibesparande förslag

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning TRÅKVISTA 2:62, EKERÖ-VÄSBY		Adress Jungfrusundsvägen 4			
Byggnadsnamn Jungfrusundsvägen 4, byggn B - Fotvård		Objektsnr 319B0	Referensnr 319B0-2020-Jungfrusundsvägen 4, by B -		
Funktionskontrollant Janne Wesander		Företag Reglyr AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Ej godkänd	2020-09-16	2023-09-16	Fotvård	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur