

3050U Klöverskolan

📍 Timotejvägen 1, 178 35 Ekerö



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Ekerö kommun (Fastighet).

2 redskap, 0 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 0 B-fel ● 0 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Klätterställning

2 | Sandlåda

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Ingår ej:
Dagvattenbrunnar, samt grindar/staket som hägnar in området.

Lekredskap





1. Klätterställning

Hags

408165 uniplay Kiruna

2006

 Svensk standard


 Typskylt finns


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



2. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Ekerö kommun (Fastighet)

Box 205, besöksadress: Tappströmsvägen 2

17823 Ekerö

Kontaktperson: Sofia Parszyk

sofia.parszyk@ekero.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-08-07

Fastighetsskötaren AB