

# 3110U Träkvista ungdomsgård

📍 Ekerövägen 65, 178 37 Ekerö



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Ekerö kommun (Fastighet).

1 redskap, 0 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 0 B-fel ● 0 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

# Lekredskap

# Noteringar

Objektet har ingen lekutrustning. Tillsyn är utförd på skatepark.

## Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utförd på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Ekerö kommun (Fastighet)

---

Martin Edh - Besiktningsman CPL142:15

2019-07-22

Fastighetsskötaren AB