

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 1:51		Adress Ekuddsvägen 56			
Byggnadsnamn Kullen, byggn A - Vårdhem, demensdagv		Objektsnr 234A0	BRA 4251	Ant. LGH 58	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö		
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se			

Referensnr: 234A0-OM-2020-Kullen, byggn A

A

Plats för stämpel

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

--

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2020-02-10	Godkänd	2022-04-25	Äldreboende, servicehem
02	1	2020-02-10	Ej godkänd	2022-04-25	Almmänna utrymmen

Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggärvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2020-03-10	
Certifikatnummer 3453	Certifikatororganisation Kiwa		

Notering
 Ombesiktning

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Äldreboende, servicehem
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 1:51	Byggnadsnamn Kullen, byggn A - Vårdhem,	Objektsnr 234A0	Adress Ekuddsvägen 56
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningdatum 2020-02-10	Signatur	

Systemtillhörighet

Fläkt FA1	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 1295	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Vind	Betjänar Lägenheter	Installationsår 1993	Märkeffekt kW (1/1) 2,3	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt TA1	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 1430	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Vind	Betjänar Lägenheter	Installationsår 1993	Märkeffekt kW (1/1) 1,5	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Relationshandlingar bristfälliga. Kanalisation mm. saknas delvis.	0
1.4 Proj.värden/luftflödesprotokoll	Projekterade luftflöden saknas delvis på relationshandlingar.	0

Energibesparande förslag

--

Notering

Ombesiktning

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 02	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Allmänna utrymmen
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 1:51	Byggnadsnamn Kullen, byggn A - Vårdhem,	Objektsnr 234A0	Adress Ekuddsvägen 56
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningdatum 2020-02-10	Signatur	

Systemtillhörighet

Fläkt FA2	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 1110	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Vind	Betjäna Allmänna utrymmen	Installationsår 1993	Märkeffekt kW (1/1) 2,3	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt FA3	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 340	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Vind	Betjäna Kök, wc	Installationsår 1993	Märkeffekt kW (1/1) 1,6	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt TA2	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 1240	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Vind	Betjäna Allmänna utrymmen	Installationsår 1993	Märkeffekt kW (1/1) 2,8	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.7 Luftflöden	Låga och ojämnt fördelade luftflöden.	2
1.4 Proj.värden/luftflödesprotokoll	Projekterade luftflöden saknas delvis på relationshandlingar.	0
1.1 Ritningar	Relationshandlingar bristfälliga. Kanalisation mm. saknas delvis.	0

Energibesparande förslag

--



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
TAPPSTRÖM 1:51		Ekuddsvägen 56			
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr		
Kullen, byggn A - Vårdhem, demensdagv		234A0	234A0-OM-2020-Kullen, byggn A		
Funktionskontrollant		Företag			
Janne Wesander		Reglyr AB			
Behörighet		Övrigt			
Riks K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Godkänd	2020-02-10	2022-04-25	Äldreboende, servicehem	
02	Ej godkänd	2020-02-10	2022-04-25	Almmänna utrymmen	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur



