

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:242, EKEBYHOV 1:234		Adress Floravägen 13C			
Byggnadsnamn DV Floravägen vid Ekgården - Dagcenter, äldrevård		Objektsnr 211F0	BRA 132	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö		
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se			

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Ja

Allmänt omdöme/Kommentarer

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	1	2020-01-31	Ej godkänd	2023-01-31	Dagverksamhet

Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggarvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2020-03-27	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningsskylt 1	Verksamhet Dagverksamhet
Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:242, EKEBYHOV	Byggnadsnamn DV Floravägen vid Ekgården - Dagcenter,	Objektsnr 211F0	Adress Floravägen 13C
Uppdragstyp Återkommande	Besiktningdatum 2020-01-31	Signatur	

Systemtillhörighet

Fläkt LB01	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 170	Uppmätt flöde (l/s) 206	Drifttimmar/vecka (g) 168	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Korridor	Betjäna Hela fastigheten	Installationsår 2017	Märkeffekt kW (1/1) 0,32	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt LB01	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 170	Uppmätt flöde (l/s) 206	Drifttimmar/vecka (g) 168	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Korridor	Betjäna Hela fastigheten	Installationsår 2017	Märkeffekt kW (1/1) 0,32	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.7 Luftflöden	Wc 202 har egen FF. saknas på relationshandling.	1
1.1 Ritningar	Relationshandlingar ej reviderade efter viss ombyggnation.	0
3.7 Luftflöden	Rum 205, pentry, saknar grundventilation.	2
3.7 Luftflöden	Ventilation saknas i rum 206 samt förråd 1tr.	2
2.5 Fläktdel	Aggregat invändigt smutsigt, samt lös invändig/skadad isolering.	1

Energibesparande förslag

--

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:242, EKEBYHOV 1:234		Adress Floravägen 13C			
Byggnadsnamn DV Floravägen vid Ekgården -		Objektsnr 211F0	Referensnr 211F0 2020 DV Floravägen		
Funktionskontrollant Janne Wesander		Företag Reglyr AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Ej godkänd	2020-01-31	2023-01-31	Dagverksamhet	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2


Signatur

