

# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

## Fastighet/Byggnad

|   |                   |                                      |              |                      |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| Fastighetsbeteckning<br>EKEBYHOV 1:1                  |                   | Adress<br>Björkuddsvägen 107         |              |                      |
| Byggnadsnamn<br>Ekebyhovs slott - Konferensanl (nr 6) |                   | Objektsnr<br>235A0                   | BRA<br>1119  | Ant. LGH<br>Ant. LOK |
| Byggnadsägare<br>Ekerö kommun                         | Adress<br>Box 205 | Postnr<br>178 23                     | Ort<br>Ekerö |                      |
| OVK-ansvarig<br>Rusmir Redzepagic                     | Telefonnr         | E-post<br>rusmir.redzepagic@ekero.se |              |                      |

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Nej**

## Allmänt omdöme/Kommentarer

Denna besiktning innefattar endast system 2 som betjänar Restaurang och konferensanläggning i byggnaden. System 1 som betjänar Kök är nybesiktad 2019-06-04.

## Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

| Systemnr | Besiktningss-kategori | Besiktningss-datum | Besiktningss-resultat | Nästa ordinarie besiktningssdatum | Verksamhet                         |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 01       | 1                     |                    | Ej besiktigad         |                                   | Restaurang och konferensanläggning |
| 02       | 2                     | 2019-10-08         | Godkänd               | 2025-10-08                        | Restaurang och konferensanläggning |

|  |                                |                                  |                     |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Funktionskontrollant<br>Janne Wesander | Telefonnummer<br>070-579 40 08 | E-post<br>janne@reglyr.se        |                     |
| Företag<br>Reglyr AB                   | Postadress<br>Bryggärvägen 25  | Postnummer<br>141 40             | Postort<br>Huddinge |
| Behörighet<br>Riks K                   | Giltighetstid<br>2021-11-10    | Datum och signatur<br>2019-10-16 |                     |
| Certifikatnummer<br>3453               | Certifikatorganisation<br>Kiwa |                                  |                     |

## Notering

Systemet nybesiktat 2019-06-04.

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

**Fastighet/Byggnad/System**

|                                      |   |                            |  |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| Systemnr<br><b>01</b>                | Systemtyp<br>FT                                       | Besiktningsskategorie<br>1 | Verksamhet<br>Restaurang och konferensanläggning |
| Fastighetsbeteckning<br>EKEBYHOV 1:1 | Byggnadsnamn<br>Ekebyhovs slott - Konferensanl (nr 6) | Objektsnr<br>235A0         | Adress<br>Björkuddsvägen 107                     |
| Uppdragstyp<br>Återkommande          | Besiktningdatum                                       | Signatur                   |  |

**Systemtillhörighet**

|                   |                |                         |                             |                       |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fläkt<br>FF1      | Fläkttyp<br>F  | Projflöde (l/s)<br>915  | Uppmätt flöde (l/s)         | Drifftimmar/vecka (g) | Drifftimmar/vecka (f) |
| Placering<br>Vind | Betjäna<br>Kök | Installationsår<br>2004 | Märkeffekt kW (1/1)<br>0,55 | Märkeffekt kW (1/2)   |                       |

|                               |                |                         |                             |                       |                       |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fläkt<br>TA1                  | Fläkttyp<br>T  | Projflöde (l/s)<br>735  | Uppmätt flöde (l/s)         | Drifftimmar/vecka (g) | Drifftimmar/vecka (f) |
| Placering<br>Rum 112 ovan tak | Betjäna<br>Kök | Installationsår<br>2004 | Märkeffekt kW (1/1)<br>1,25 | Märkeffekt kW (1/2)   |                       |

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

| Position | Anmärkning | Utfall |
|----------|------------|--------|
|          |            |        |

**Energibesparande förslag**

|  |
|--|
|  |
|--|

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

|                                      |   |                            |  |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| Systemnr<br><b>02</b>                | Systemtyp<br>S  | Besiktningsskategorie<br>2 | Verksamhet<br>Restaurang och konferensanläggning |
| Fastighetsbeteckning<br>EKEBYHOV 1:1 | Byggnadsnamn<br>Ekebyhovs slott - Konferensanl (nr 6) | Objektsnr<br>235A0         | Adress<br>Björkuddsvägen 107                     |
| Uppdragstyp<br>Återkommande          | Besiktningdatum<br>2019-10-08                         | Signatur                   |  |

## Systemtillhörighet

|                                  |                                |                 |                           |                       |                       |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fläkt<br>Självdrag               | Fläkttyp<br>S                  | Projflöde (l/s) | Uppmätt flöde (l/s)       | Drifftimmar/vecka (g) | Drifftimmar/vecka (f) |
| Placering<br>Hela bygg. utom kök | Betjäna<br>Hela bygg. utom kök |                 | Installationsår<br>Saknas | Märkeffekt kW (1/1)   | Märkeffekt kW (1/2)   |

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

| Position | Anmärkning | Utfall |
|----------|------------|--------|
|          |            |        |

## Energibesparande förslag

|  |
|--|
|  |
|--|

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

| Fastighetsbeteckning                  |                         | Adress               |                                    |                                    |          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| EKEBYHOV 1:1                          |                         | Björkuddsvägen 107   |                                    |                                    |          |
| Byggnadsnamn                          |                         | Objektsnr            | Referensnr                         |                                    |          |
| Ekebyhovs slott - Konferensanl (nr 6) |                         | 235A0                | 235A0-2019-Ekebyhovs slott         |                                    |          |
| Funktionskontrollant                  |                         | Företag              |                                    |                                    |          |
| Janne Wesander                        |                         | Reglyr AB            |                                    |                                    |          |
| Behörighet                            |                         | Övrigt               |                                    |                                    |          |
| Riks K                                |                         |                      |                                    |                                    |          |
| Systemnr                              | Besiktning-<br>resultat | Besiktning-<br>datum | Nästa ordinarie<br>besiktningdatum | Verksamhet                         | Byggnorm |
| 01                                    | Ej besiktigad           |                      |                                    | Restaurang och konferensanläggning |          |
| 02                                    | Godkänd                 | 2019-10-08           | 2025-10-08                         | Restaurang och konferensanläggning |          |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

