

## Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

### Fastighet/Byggnad


Fastighetsbeteckning MUNSÖ PRÄSTGÅRD 1:15		Adress Gamla Landsvägen 8			
Byggnadsnamn Munsö skola, byggn A - Skolbyggnad, kök, panncentr		Objektnr 400A0	BRA 792	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205		Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr		E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

### Allmänt omdöme/Kommentarer

### Besiktningsutlåtande ( + sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktnings-kategori	Besiktnings-datum	Besiktnings-resultat	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet
01	1	2019-02-25	Ej godkänd	2022-02-25	Skola, matsal, Kök,


Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggarvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2019-03-04 	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>01</b>	Systemtyp FT	Besiktningskategori 1	Verksamhet Skola, matsal, Kök,
Fastighetsbeteckning MUNSÖ PRÄSTGÅRD 1:15		Byggnadsnamn Munsö skola, byggn A - Skolbyggnad, kök,	Objektsnr 400A0
Adress Gamla Landsvägen 8		Uppdragstyp Återkommande	Besiktningsdatum 2019-02-25
Signatur			

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FF Kanalfläkt korridor</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 60	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Korridor källare	Betjäna Dusch, wc, köksentré	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt <b>FF6</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 350	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Vind	Betjäna Kökskåpa	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,65	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt <b>FF7</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 150	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Yttervägg	Betjäna Kök	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,06	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt <b>Självdrag</b>	Fläkttyp S	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering	Betjäna Övriga delar, klassrum	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt <b>TA6</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 350	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Syslöjd	Betjäna Matsal, Syslöjd	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 1,1	Märkeffekt kW (1/2)	

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Relationshandlingar saknas.	0
3.6 Fläktar	Aggregat ej i drift efter tidigare vattenläcka då värmebatteri brustit.	2
3.7 Luftflöden	Ventilation ej anpassad till nuvarande verksamhet.	0
3.9 Don	WC mm. som betjäna av självdrag har fel typ av don med för liten tvärsnittsarea.	2

## Energibesparande förslag

--

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900),  
PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b>		<b>Adress</b>			
MUNSÖ PRÄSTGÅRD 1:15		Gamla Landsvägen 8			
<b>Byggnadsnamn</b>		<b>Objektsnr</b>	<b>Referensnr</b>		
Munsö skola, byggn A - Skolbyggnad,		400A0	400A0-2019-Munsö skola, byggn A		
<b>Funktionskontrollant</b>		<b>Företag</b>			
Janne Wesander		Reglyr AB			
<b>Behörighet</b>		<b>Övrigt</b>			
Riks K					
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Näsa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
01	Ej godkänd	2019-02-25	2022-02-25	Skola, matsal, Kök,	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare  
och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

**Signatur**