

Referensnr: 600E0-2016-Örngården	A
Plats för stämpel	

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2010:900 och BFS 2011:338.

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning STOCKBY 1:73	Adress Herman Palms plan 8				
Byggnadsnamn Örngården - Scoutlokal	Objektsnr 600E0	BRA 215	Ant. LGH	Ant. LOK	
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö		
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se			

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

--

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2016-05-10	Godkänd	2022-02-10	Scoutlokal


Funktionskontrollant Anders Rydebjörk	Telefonnummer 070-579 35 31	E-post anders@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggarvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet K	Giltighetstid 2018-12-11	Datum och signatur 2016-05-12	
Certifikatnummer 1053-CFF-1059	Certifikatorganisation DNV		

Referensnr: 600E0-2016-Örngården	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Systemtyp S	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Scoutlokal	
Fastighetsbeteckning STOCKBY 1:73		Byggnadsnamn Örngården - Scoutlokal	Objektsnr 600E0	Adress Herman Palms plan 8
Uppdragstyp Återkommande		Besiktningdatum 2016-05-10	Signatur 	

Systemtillhörighet

Fläkt Självdrag	Fläkttyp S	Projflöde (l/s)	Uppmått flöde (l/s)	Drifttimmar (g)	Drifttimmar (f)
Placering	Betjäna Hela byggnaden		Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

Energibesparande förslag

Installera FTX aggregat.



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt
BFS 2010:900 och BFS 2011:338 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress	
STOCKBY 1:73		Herman Palms plan 8	
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr
Örngården - Scoutlokal		600E0	600E0-2016-Örngården
Funktionskontrollant		Företag	
Anders Rydebjörk		Reglyr AB	
Besiktningdatum	Nästa ordinarie besiktning	Övrigt	
2016-05-10	2022-02-10		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur