

# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OVkar (BFS 2012:7).

## Fastighet/Byggnad


Fastighetsbeteckning STOCKBY 3:68	Adress Herman Palms plan 1-5			
Byggnadsnamn Stenhamraskolan Hus G - Gymnastikbyggnad	Objektsnr 600G0	BRA 1151	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

## Allmänt omdöme/Kommentarer

## Besiktningssutlåtande ( + sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2019-04-15	Godkänd	2022-03-18	Gymnastik, omkl.


Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggärvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2019-04-25 	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering  
 Ombesiktning

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>01</b>	Systemtyp FT	Besiktningsskylt 1	Verksamhet Gymnastik, omkl.
Fastighetsbeteckning STOCKBY 3:68		Byggnadsnamn Stenhamraskolan Hus G -	Objektsnr 600G0
		Adress Herman Palmis plan 1-5	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningdatum 2019-04-15	Signatur 

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FF25</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 250	Uppmätt flöde (l/s) Ej uppmätt	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Yttertak		Betjäna Gymnastiksal forcering	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>FF26</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 250	Uppmätt flöde (l/s) Ej uppmätt	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Yttertak		Betjäna Gymnastiksal forcering	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>FF8</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 225	Uppmätt flöde (l/s) Ej uppmätt	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Yttertak		Betjäna Omkl. rum	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,65	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>FF9</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 200	Uppmätt flöde (l/s) Ej uppmätt	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Yttertak		Betjäna Omkl. rum	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,65	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>TA4</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 900	Uppmätt flöde (l/s) 848	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum		Betjäna Gymnastik	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,7	Märkeffekt kW (1/2)

## Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

## Energibesparande förslag

--

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> STOCKBY 3:68		<b>Adress</b> Herman Palms plan 1-5			
<b>Byggnadsnamn</b> Stenhamraskolan Hus G -		<b>Objektsnr</b> 600G0	<b>Referensnr</b> OM-600G0-2019-Stenhamraskolan,		
<b>Funktionskontrollant</b> Janne Wesander		<b>Företag</b> Reglyr AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Näsa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
01	Godkänd	2019-04-15	2022-03-18	Gymnastik, omkl.	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö  
Besöksadress: Tappströmsvägen 2

**Signatur**