

# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

## Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning HÖGBY 6:1	Adress Ölstavägen 15			
Byggnadsnamn Färentuna skola, byggn C - Gymnastikbyggnad	Objektsnr 700C0	BRA 466	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Referensnr: OM-700C0-2018-Färentuna

A

Plats för stämpel

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

## Allmänt omdöme/Kommentarer

## Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningsskategorin	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	2	2018-06-12	Godkänd	2020-10-09	Gymnastik

Funktionskontrollant Daniel Lindqvist	Telefonnummer 0720503838	E-post daniel.lindqvist@jvf.se	
Företag Järna Ventilationsservice & Fastigheter AB	Postadress Storsätragränd 12	Postnummer 127 39	Postort Skärholmen
Behörighet K	Giltighetstid 2022-02-05	Datum och signatur 2018-06-12 	
Certifikatnummer 6446	Certifikatorganisation Kiwa Sverige AB		

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>1</b>	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 2	Verksamhet Gymnastik
Fastighetsbeteckning HÖGBY 6:1	Byggnadsnamn Färentuna skola, byggn C -	Objektsnr 700C0	Adress Ölstavägen 15
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningdatum 2018-06-12	Signatur 	

Referensnr: OM-700C0-2018-Färentuna	<b>B</b>
Notering	

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>LA1-FF</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 790	Uppmätt flöde (l/s) 762	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum 105	Betjäna Hus C	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 1,5	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt <b>LA1-TF</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 780	Uppmätt flöde (l/s) 773	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum 105	Betjäna Hus C	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 1,5	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

## Energibesparande förslag

--



## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress	
HÖGBY 6:1		Ölstavägen 15	
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr
Färentuna skola, byggn C - Gymnastikbyggnad		700C0	OM-700C0-2018-Färentuna skola,
Funktionskontrollant		Behörighet	Företag
Daniel Lindqvist		K	Järna Ventilationservice &
Besiktningdatum	Nästa ordinarie besiktning	Övrigt	
2018-06-12	2020-10-09		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

