

Plats för stämpel

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:391	Adress Björkuddsvägen 98			
Byggnadsnamn Ekebyhovskolan, byggn B - Gymn, kök, matsal	Objektsnr 202B0	BRA 837	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		


 Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Nej**

Allmänt omdöme/Kommentarer

--

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningsskategorikategori	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2020-06-11	Godkänd	2022-02-27	Kök, matsal
02	1	2020-06-11	Godkänd	2022-02-27	Gymnastiksal, omklädningsrum
03	1	2019-02-27	Godkänd	2022-02-27	Matsal


Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggärvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2020-06-28 	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Kök, matsal
Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:391		Byggnadsnamn Ekebyhovskolan, byggn B - Gymn, kök,	Objektsnr 202B0
Adress Björkuddsvägen 98		Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningsdatum 2020-06-11
Signatur			

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
FF-A1	F	210			
Placering Tak		Betjäna Köket	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,75	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
FF-A2	F	960			
Placering Tak		Betjäna Köket	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,25	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
TA1	T	590			
Placering Fläktrum Kök		Betjäna Kök, matsal mm	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 2,2	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.5 Styr/Regler/Övervakning	Går endast i läge "Hand". Kontinuerlig drift.	0


Energibesparande förslag

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 02	Systemtyp FT	Besiktningskategori 1	Verksamhet Gymnastiksal, omklädningsrum
Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:391		Byggnadsnamn Ekebyhovskolan, byggn B - Gymn, kök,	Objektsnr 202B0
Adress Björkuddsvägen 98		Besiktningsdatum 2020-06-11	Signatur 

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
FF-A3	F	285			
Placering Tak		Betjäna Gymnastiksal	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,08	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
FF-A4	F	290			
Placering Tak		Betjäna Gymnastiksal	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,08	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
TA-2	T	545			
Placering Fläktrum		Betjäna Gymnastik	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.5 Styr/Regler/Övervakning	Går endast i läge "Hand". Kontinuerlig drift.	0


Energibesparande förslag

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 03	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Matsal		
Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:391		Byggnadsnamn Ekebyhovskolan, byggn B - Gymn, kök,	Objektsnr 202B0	Adress Björkuddsvägen 98	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-02-27	Signatur 		

Systemtillhörighet

Fläkt LB13-FF	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 1500	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum 261		Betjäna Matsal	Installationsår 1999	Märkeffekt kW (1/1) 2,2	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt LB13-TF	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 1700	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum 261		Betjäna Matsal 260	Installationsår 1999	Märkeffekt kW (1/1) 2,2	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.2 DU-instruktioner	Översiktsschema med placering av fläktar bör framtagas.	1

Energibesparande förslag

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVkar (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:391		Adress Björkuddsvägen 98			
Byggnadsnamn Ekebyhovskolan, byggn B - Gymn, kök,		Objektsnr 202B0	Referensnr OM-202B0-2020-Ekebyhovskolan,		
Funktionskontrollant Janne Wesander		Företag Reglyr AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Godkänd	2020-06-11	2022-02-27	Kök, matsal	
02	Godkänd	2020-06-11	2022-02-27	Gymnastiksal, omklädningsrum	
03	Godkänd	2019-02-27	2022-02-27	Matsal	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur