



# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

## Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 1:46	Adress Tappströmsvägen 2			
Byggnadsnamn Kommunhuset Socialkontoret hus B - Kontor	Objektsnr 217B0	BRA 1429	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Nej

## Allmänt omdöme/Kommentarer

Denna ombesiktning avser endast system 01.

## Besiktningssutlåtande ( + sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	1	2020-02-11	Godkänd	2022-01-30	Kontor
2	1	2019-01-30	Godkänd	2022-01-30	Kontor
3	1	2019-01-30	Godkänd	2022-01-30	Kontor

Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggärvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2020-03-02	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>1</b>	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Kontor
Fastighetsbeteckning TAPPSTRÖM 1:46		Byggnadsnamn Kommunhuset Socialkontoret hus B -	Objektsnr 217B0
		Adress Tappströmsvägen 2	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningdatum 2020-02-11	Signatur

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>LB01</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 1240	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum vind		Betjänar Högdel+lågdel 1 o 2	Installationsår 2012	Märkeffekt kW (1/1) 2,4	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>LB01</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 1238	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum vind		Betjänar Högdel+ lågdel 1 o 2	Installationsår 2012	Märkeffekt kW (1/1) 2,4	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

## Energibesparande förslag

# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
TAPPSTRÖM 1:46		Tappströmsvägen 2			
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr		
Kommunhuset Socialkontoret hus B -		217B0	217B0-OM-2020-Kommunhuset		
Funktionskontrollant		Företag			
Janne Wesander		Reglyr AB			
Behörighet		Övrigt			
Riks K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2020-02-11	2022-01-30	Kontor	
2	Godkänd	2019-01-30	2022-01-30	Kontor	
3	Godkänd	2019-01-30	2022-01-30	Kontor	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

