

Plats för stämpel

## Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OVkar (BFS 2012:7).

**Fastighet/Byggnad**

<b>Fastighetsbeteckning</b> EKEBYHOV 1:508		<b>Adress</b> Väsbyvägen 56			
<b>Byggnadsnamn</b> Knallesborgs förskola - Förskola		<b>Objektsnr</b> 304A0	<b>BRA</b> 691	<b>Ant. LGH</b>	<b>Ant. LOK</b>
<b>Byggnadsägare</b> Ekerö kommun		<b>Adress</b> Box 205		<b>Postnr</b> 178 23	<b>Ort</b> Ekerö
<b>OVK-ansvarig</b> Rusmir Redzepagic		<b>Telefonnr</b>		<b>E-post</b> rusmir.redzepagic@ekero.se	

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Nej**

**Allmänt omdöme/Kommentarer**
**Besiktningssutlåtande ( + sammanställning av system inom byggnaden)**

Systemnr	Besiktningsskategor	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	1	2020-06-12	Godkänd	2020-10-02	Administration
2	1	2020-06-12	Godkänd	2020-10-02	Förskola
3	1	2020-06-12	Godkänd	2020-10-02	Förskola

<b>Funktionskontrollant</b> Janne Wesander	<b>Telefonnummer</b> 070-579 40 08	<b>E-post</b> janne@reglyr.se	
<b>Företag</b> Reglyr AB	<b>Postadress</b> Bryggärvägen 25	<b>Postnummer</b> 141 40	<b>Postort</b> Huddinge
<b>Behörighet</b> Riks K	<b>Giltighetstid</b> 2021-11-10	<b>Datum och signatur</b> 2020-06-28	
<b>Certifikatnummer</b> 3453	<b>Certifikatorganisation</b> Kiwa		

Notering
   
  
  
  
  
  

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>1</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Administration		
Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:508		Byggnadsnamn Knalleborgs förskola - Förskola		Objektsnr 304A0	Adress Väsbyvägen 56
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2020-06-12		Signatur	

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FA1</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 115	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g) 168	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum		Betjäna Administration	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,31	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>TA1</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 115	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g) 168	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum		Betjäna Administration	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,31	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

## Energibesparande förslag

Notering
----------

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>2</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:508		Byggnadsnamn Knallesborgs förskola - Förskola	Objektsnr 304A0
Adress Väsbyvägen 56		Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningsdatum 2020-06-12
		Signatur	

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FA5</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) Saknas	Uppmätt flöde (l/s) 760	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Del av förskola	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 1,2	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>FF1</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) Saknas	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Kök	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>FF1-Golvvent</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) Saknas	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Garderob		Betjäna Golvventilation	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>TA5</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) Saknas	Uppmätt flöde (l/s) 1045	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Del av förskola	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 1,2	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

## Energibesparande förslag

Notering
----------

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>3</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning EKEBYHOV 1:508		Byggnadsnamn Knalleborgs förskola - Förskola	Objektsnr 304A0
		Adress Väsbyvägen 56	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2020-06-12	Signatur

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FA6</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) Saknas	Uppmätt flöde (l/s) 75	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering UC 20		Betjäna Del av förskola	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,33	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>TA6</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) Saknas	Uppmätt flöde (l/s) 75	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering UC 20		Betjäna Del av förskola	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1) 0,33	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

## Energibesparande förslag

# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> EKEBYHOV 1:508		<b>Adress</b> Väsbyvägen 56			
<b>Byggnadsnamn</b> Knalleborgs förskola - Förskola		<b>Objektsnr</b> 304A0	<b>Referensnr</b> OM-304A0-2020-Knalleborgs förskola		
<b>Funktionskontrollant</b> Janne Wesander		<b>Företag</b> Reglyr AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2020-06-12	2020-10-02	Administration	
2	Godkänd	2020-06-12	2020-10-02	Förskola	
3	Godkänd	2020-06-12	2020-10-02	Förskola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur