

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning TAPPSUND 1:50		Adress Bryggavägen 10			
Byggnadsnamn Ekerö brandstation - Brandstation		Objektsnr 226A0	BRA 1035	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205		Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr		E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Referensnr: 226A0-OM-2020-Ekerö brandstation

A

Plats för stämpel

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Nej

Allmänt omdöme/Kommentarer

Denna ombesiktning avser system 1.

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)


Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
04	2		Ej besiktigad		Jourrum
1	1	2020-02-10	Ej godkänd	2022-04-17	Kontor mm.
2	1	2019-04-17	Godkänd	2022-04-17	Vagnshall mm.
3	1	2019-04-17	Godkänd	2022-04-17	Kontor mm.

Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggavägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2020-03-02	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Kontor mm.
Fastighetsbeteckning TAPPSUND 1:50	Byggnadsnamn Ekerö brandstation -	Objektsnr 226A0	Adress Bryggavägen 10
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningdatum 2020-02-10	Signatur 	

Referensnr: 226A0-OM-2020-Ekerö brandstation

B

Notering
Ombesiktning

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
FA1	F	488			
Placering Fläktrum 170	Betjäna Kontor mm.	Installationsår 1990	Märkeffekt kW (1/1) 2,2	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
TA1	T	460			
Placering Fläktrum 170	Betjäna Kontor mm.	Installationsår 1990	Märkeffekt kW (1/1) 1,1	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.10 Övrigt	Ventilation ej anpassad till verksamhet.	0
3.7 Luftflöden	Låga och ojämnt fördelade luftflöden.	2

Energibesparande förslag

--

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning TAPPSUND 1:50		Adress Bryggavägen 10			
Byggnadsnamn Ekerö brandstation - Brandstation		Objektsnr 226A0	Referensnr 226A0-OM-2020-Ekerö brandstation		
Funktionskontrollant Janne Wesander		Företag Reglyr AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
04	Ej besiktigad			Jourrum	
1	Ej godkänd	2020-02-10	2022-04-17	Kontor mm.	
2	Godkänd	2019-04-17	2022-04-17	Vagnshall mm.	
3	Godkänd	2019-04-17	2022-04-17	Kontor mm.	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

