

Referensnr: 364G0-2018-Roshagen	A
Plats för stämpel	

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress				
TRÄKVISTA 21:1	Junfrusundsvägen 75G				
Byggnadsnamn	Objektsnr	BRA	Ant. LGH	Ant. LOK	
Roshagen byggnad G	364G0	110,5			
Byggnadsägare	Adress		Postnr	Ort	
Ekerö kommun	Box 205		178 23	Ekerö	
OVK-ansvarig	Telefonnr		E-post		
Rusmir Redzepagic			rusmir.redzepagic@ekero.se		


Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

--

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	1	2018-12-03	Godkänd	2021-12-03	Gemensamma lokaler

Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post	
Fredrik Christiansen	08-779 35 30	fredrik@reglyr.se	
Företag	Postadress	Postnummer	Postort
Reglyr AB	Bryggärvägen 25	141 40	Huddinge
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur	
Riks K	2022-07-18	2018-12-18 	
Certifikatnummer	Certifikatorganisation		
SC0542-16	SP		

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Gemensamma lokaler
Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1	Byggnadsnamn Roshagen byggnad G	Objektsnr 364G0	Adress Junfrusundsvägen 75G
Uppdragstyp Återkommande	Besiktningdatum 2018-12-03	Signatur	

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
LB07-FF1	F	155		168	
Placering	Betjäna	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	
Korridor	Gemensamma lokaler	2015	0,5		

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
LB07-TF1	T	155		168	
Placering	Betjäna	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	
Korridor	Gemensamma lokaler	2015	0,5		

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

Energibesparande förslag

--

Luftflödesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Gemensamma lokaler	
Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1	Byggnadsnamn Roshagen byggnad G	Objektsnr 364G0	Adress Junfrusundsvägen 75G	
Ritning Finns	Besiktningsdatum 2018-12-03	Flödesenhet l/s	Aggregatbeteckning LB07	

Luftflöden

Rumsnr	Benämning	Projekterad tilluft	Uppmätt tilluft	% av tilluft	Mätmetod tilluft	Projekterad frånluft	Uppmätt frånluft	% av frånluft	Mätmetod frånluft	Notering
	Sällskapsrum					75	69	92	ET2	
	Kontor Chef	15	14	93	ST3					
	Omklädning Personal	20	19	95	ST3					
	Jourrum	15	13	87	ST3					
	Wc/D					20	18	90	ET2	
	Samtal/övernattning	15	13	87	ST3					

Anmärkningar

Mättekniker och signatur

Janne Wesander

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

Mätmetoder enligt **SS-EN 16211:2015 (Sv)**: ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.

ID1 = Punktviss hastighetsmätning med prandtlrör. **ID2** = Punktviss hastighetsmätning med varmtrådsanemometer. **ID3** = Fasta flödesmättdon.

ID4 = Spärgas. **ST1** = Mätning av referenstryck. **ST2** = Mätning med tätslutande mätpåse. **ST3** = Mätning med stos.

ET1 = Mätning av referenstryck. **ET2** = Mätning med stos.

Enligt **T22 1998**: **B1** = Punktviss mätning med varmtrådsanemometer på rektangulära galler.

För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1		Adress Junfrusundsvägen 75G			
Byggnadsnamn Roshagen byggnad G		Objektsnr 364G0	Referensnr 364G0-2018-Roshagen byggnad G		
Funktionskontrollant Fredrik Christiansen		Företag Reglyr AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2018-12-03	2021-12-03	Gemensamma lokaler	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

