

Referensnr: OM-613B0-2018-Stenhamra	<b>A</b>
Plats för stämpel	

## Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

### Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning STOCKBY 4:11	Adress Klyvarestigen 1			
Byggnadsnamn Stenhamra vårdcentral/korttidsboende - Vårdcentral	Objektsnr 613B0	BRA 450	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

### Allmänt omdöme/Kommentarer

--

### Besiktningens utlåtande ( + sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	2	2018-06-08	Godkänd	2020-10-23	Vårdcentral, Korttidsboende

Funktionskontrollant Daniel Lindqvist	Telefonnummer 0720503838	E-post daniel.lindqvist@jvf.se	
Företag Järna Ventilationservice & Fastigheter AB	Postadress Storsättragränd 12	Postnummer 127 39	Postort Skärholmen
Behörighet K	Giltighetstid 2022-02-05	Datum och signatur 2018-06-08 	
Certifikatnummer 6446	Certifikatorganisation Kiwa Sverige AB		

Referensnr: OM-613B0-2018-Stenhamra	<b>B</b>
Notering	

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>1</b>	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorin <b>2</b>	Verksamhet Vårdcentral, Korttidsboende	
Fastighetsbeteckning STOCKBY 4:11		Byggnadsnamn Stenhamra vårdcentral/korttidsboende	Objektsnr 613B0	Adress Klyvarestigen 1
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningdatum 2018-06-08	Signatur 	

## Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
<b>FA1</b>	F		Delflöden		
Placering App. Rum 007	Betjäna Hela byggnaden		Installationsår 1990	Märkeffekt kW (1/1) 55	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
<b>TA1</b>	T		Delflöden		
Placering App. Rum 007	Betjäna Hela byggnaden		Installationsår 1990	Märkeffekt kW (1/1) 1,5	Märkeffekt kW (1/2)

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Relationsritning ej reviderad efter viss ombyggnation.	0

## Energibesparande förslag

--



## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress	
STOCKBY 4:11		Klyvarestigen 1	
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr
Stenhamra vårdcentral/korttidsboende - Vårdcentral		613B0	OM-613B0-2018-Stenhamra
Funktionskontrollant		Behörighet	Företag
Daniel Lindqvist		K	Järna Ventilationservice &
Besiktningdatum	Nästa ordinarie besiktning	Övrigt	
2018-06-08	2020-10-23		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

