

Referensnr: 364D0-2018-Roshagen	A
Plats för stämpel	

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1	Adress Junfrusundsvägen 75D				
Byggnadsnamn Roshagen byggnad D	Objektsnr 364D0	BRA 47,5	Ant. LGH 1	Ant. LOK	
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö		
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se			

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

--

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	1	2018-12-03	Godkänd	2021-12-03	Gruppbostad

Funktionskontrollant Fredrik Christiansen	Telefonnummer 08-779 35 30	E-post fredrik@reglyr.se
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggavägen 25	Postnummer Postort 141 40 Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2022-07-18	Datum och signatur 2018-12-18
Certifikatnummer SC0542-16	Certifikatorganisation SP	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Gruppbostad
Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1	Byggnadsnamn Roshagen byggnad D	Objektsnr 364D0	Adress Junfrusundsvägen 75D
Uppdragstyp Återkommande	Besiktningdatum 2018-12-03	Signatur	

Referensnr: 364D0-2018-Roshagen

B

Notering

Systemtillhörighet

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LB04-FF1	F	30	36	168	
Placering	Betjäna	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	
Kök	Hus D	2015	0,25		

Fläkt	Fläkttyp	Projflöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
LB04-TF1	T	30	33	168	
Placering	Betjäna	Installationsår	Märkeffekt kW (1/1)	Märkeffekt kW (1/2)	
Kök	Hus D	2015	0,25		

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

Energibesparande förslag

--

Luftflödesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 1	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Gruppbostad	
Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1		Byggnadsnamn Roshagen byggnad D	Objektsnr 364D0	Adress Junfrusundsvägen 75D
Ritning Finns	Besiktningsdatum 2018-12-03	Flödesenhet l/s	Aggregatbeteckning LB04	

Luftflöden

Rumsnr	Benämning	Projekterad tilluft	Uppmätt tilluft	% av tilluft	Mätmetod tilluft	Projekterad frånluft	Uppmätt frånluft	% av frånluft	Mätmetod frånluft	Notering
	Sovrum	10	12	120	ST3					
	Vardagsrum	20	21	105	ST3					
	WC/D					20	22	110	ET2	
	Kök					10	14	140	ET2	

Anmärkningar

--

Mättekniker och signatur

Janne Wesander

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

Mätmetoder enligt **SS-EN 16211:2015 (Sv)**: ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.
ID1 = Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör. **ID2** = Punktvis hastighetsmätning med varmtrådsanemometer. **ID3** = Fasta flödesmätton.
ID4 = Spårgas. **ST1** = Mätning av referenstryck. **ST2** = Mätning med tätslutande mätpåse. **ST3** = Mätning med stos.
ET1 = Mätning av referenstryck. **ET2** = Mätning med stos.
 Enligt **T22 1998: B1** = Punktvis mätning med varmtrådsanemometer på rektangulära galler.
 För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1		Adress Junfrusundsvägen 75D			
Byggnadsnamn Roshagen byggnad D		Objektsnr 364D0	Referensnr 364D0-2018-Roshagen byggnad D		
Funktionskontrollant Fredrik Christiansen		Företag Reglyr AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2018-12-03	2021-12-03	Gruppbostad	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

