

# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

## Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress			
Arrende? - Sånga-Prästgård 2:2	Sånga prästgårdsväg 8			
Byggnadsnamn	Objektsnr	BRA	Ant. LGH	Ant. LOK
Sånga gamla skola - Hyrd/rented	602A0	200		
Byggnadsägare	Adress		Postnr	Ort
Ekerö kommun	Box 205		178 23	Ekerö
OVK-ansvarig	Telefonnr		E-post	
Rusmir Redzepagic			rusmir.redzepagic@ekero.se	

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

## Allmänt omdöme/Kommentarer

Självdraagskanaler rensade i samband med OVK Besiktningen.

## Besiktningssutlåtande ( + sammanställning av system inom byggnaden)


Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
1	1	2018-03-08	Godkänd	2021-03-04	Förskola

Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post	
Daniel Lindqvist	0720503838	daniel.lindqvist@jvf.se	
Företag	Postadress	Postnummer	Postort
Järna Ventilationservice & Fastigheter AB	Storsätragränd 12	127 39	Skärholmen
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur	
K	2022-02-05	2018-03-08 	
Certifikatnummer	Certifikatorganisation		
6446	Kiwa Sverige AB		

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>1</b>	Systemtyp S	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Förskola	
Fastighetsbeteckning Arrende? - Sånga-Prästgård 2:2		Byggnadsnamn Sånga gamla skola -	Objektsnr 602A0	Adress Sånga prästgårdsväg 8
Uppdragstyp Återkommande		Besiktningssdatum 2018-03-08	Signatur 	

Referensnr: 602A0-2018-Sånga gamla

**B**

### Notering

Självdagskanaler rensade i samband med OVK Besiktningen.

## Systemtillhörighet

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

## Energibesparande förslag

--



**EKERÖ  
KOMMUN**

## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b>		<b>Adress</b>	
Arrende? - Sånga-Prästgård 2:2		Sånga prästgårdsväg 8	
<b>Byggnadsnamn</b>		<b>Objektsnr</b>	<b>Referensnr</b>
Sånga gamla skola - Hyrd/rented		602A0	602A0-2018-Sånga gamla skola
<b>Funktionskontrollant</b>	<b>Behörighet</b>	<b>Företag</b>	
Daniel Lindqvist	K	Järna Ventilationservice &	
<b>Besiktningdatum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktning</b>	<b>Övrigt</b>	
2018-03-08	2021-03-04		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur