

Referensnr: OM-300D0-2019-Gräsåkers förskola	<b>A</b>
Plats för stämpel	

## Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

### Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning EKERÖ-VÄSBY 43:476		Adress Gräsåkersvägen 1			
Byggnadsnamn Gräsåkers förskola - Förskola/skola		Objektsnr 300D0	BRA 1058	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205		Postnr 178 23	Ort Ekerö	
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr		E-post rusmir.redzepagic@ekero.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Nej**

### Allmänt omdöme/Kommentarer

Denna ombesiktning omfattar system 2 & 3.

### Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2019-02-25	Godkänd	2022-02-25	Förskola
02	1	2019-08-20	Godkänd	2022-02-25	Förskola
03	1	2019-08-20	Godkänd	2022-02-25	Förskola
04	1	2019-02-25	Godkänd	2022-02-25	Förskola, Kök


Funktionskontrollant Janne Wesander	Telefonnummer 070-579 40 08	E-post janne@reglyr.se	
Företag Reglyr AB	Postadress Bryggärvägen 25	Postnummer 141 40	Postort Huddinge
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2021-11-10	Datum och signatur 2019-09-03	
Certifikatnummer 3453	Certifikatorganisation Kiwa		

Notering
----------

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>01</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning EKERÖ-VÄSBY 43:476		Byggnadsnamn Gräsåkers förskola -	Objektsnr 300D0
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-02-25	Adress Gräsåkersvägen 1
			Signatur 

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>LA1</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 440	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Del av byggnad	Installationsår 2000	Märkeffekt kW (1/1) 0,55	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>LA1</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 525	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Del av byggnad	Installationsår 2000	Märkeffekt kW (1/1) 0,55	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

## Energibesparande förslag


--

Referensnr: OM-300D0-2019-Gräsåkers förskola	<b>B</b>
Notering Ombesiktning	

## Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

### Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>02</b>	Systemtyp FTX	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning EKERÖ-VÄSBY 43:476	Byggnadsnamn Gräsåkers förskola -	Objektsnr 300D0	Adress Gräsåkersvägen 1
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningdatum 2019-08-20	Signatur 	

### Systemtillhörighet

Fläkt <b>FA1</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 500	Uppmätt flöde (l/s) 617	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum gavel	Betjänar Del av byggnad	Installationsår 1995	Märkeffekt kW (1/1) 1,1	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt <b>TA1</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 470	Uppmätt flöde (l/s) 605	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum gavel	Betjänar Del av byggnad	Installationsår 1995	Märkeffekt kW (1/1) 1,1	Märkeffekt kW (1/2)	

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
4.4 Ljud	Hög ljudnivå från ventilationen.	1

### Energibesparande förslag

--

Notering Ombesiktning
--------------------------

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>03</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola
Fastighetsbeteckning EKERÖ-VÄSBY 43:476		Byggnadsnamn Gräsåkers förskola -	Objektsnr 300D0
		Adress Gräsåkersvägen 1	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-08-20	Signatur 

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FA2</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 510	Uppmätt flöde (l/s) 520	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum gavel		Betjäna Del av byggnad	Installationsår 1995	Märkeffekt kW (1/1) 1,1	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>TA2</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 560	Uppmätt flöde (l/s) 654	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum gavel		Betjäna Del av byggnad	Installationsår 1995	Märkeffekt kW (1/1) 1,1	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
4.4 Ljud	Hög ljudnivå från ventilationen.	1

## Energibesparande förslag


--

Referensnr: OM-300D0-2019-Gräsåkers förskola	<b>B</b>
Notering	

# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>04</b>	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Förskola, Kök
Fastighetsbeteckning EKERÖ-VÄSBY 43:476		Byggnadsnamn Gräsåkers förskola -	Objektsnr 300D0
		Adress Gräsåkersvägen 1	
Uppdragstyp Ombesiktning		Besiktningsdatum 2019-02-25	Signatur 

## Systemtillhörighet

Fläkt <b>FA4</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 345-625	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Varuintag kök		Betjäna Kök mm	Installationsår 2009	Märkeffekt kW (1/1) 1,1	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>FF1</b>	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 0 - 290	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Tak		Betjäna Kök	Installationsår 2008	Märkeffekt kW (1/1) 0,16	Märkeffekt kW (1/2)

Fläkt <b>TA4</b>	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 310 - 470	Uppmätt flöde (l/s)	Drifftimmar/vecka (g)	Drifftimmar/vecka (f)
Placering Varuintag kök		Betjäna Kök mm	Installationsår 2009	Märkeffekt kW (1/1) 1,1	Märkeffekt kW (1/2)

**Anmärkningar** (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Relationshandling ej reviderad efter viss ombyggnation och ändrad rumsindelning.	0
2.5 Fläkt del	Aggregat invändigt smutsigt efter filter, runt VVX, batteri mm.	1

## Energibesparande förslag

--

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> EKERÖ-VÄSBY 43:476		<b>Adress</b> Gräsåkersvägen 1			
<b>Byggnadsnamn</b> Gräsåkers förskola - Förskola/skola		<b>Objektsnr</b> 300D0	<b>Referensnr</b> OM-300D0-2019-Gräsåkers förskola		
<b>Funktionskontrollant</b> Janne Wesander		<b>Företag</b> Reglyr AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktnings- resultat</b>	<b>Besiktnings- datum</b>	<b>Näsa ordinarie besiktningsdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
01	Godkänd	2019-02-25	2022-02-25	Förskola	
02	Godkänd	2019-08-20	2022-02-25	Förskola	
03	Godkänd	2019-08-20	2022-02-25	Förskola	
04	Godkänd	2019-02-25	2022-02-25	Förskola, Kök	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Ekerö kommun**

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

